



Instrucciones de uso NuGear SC

Compuesto acuoso para operaciones de desengrasado en motores de aviación y componentes

Limpieza a mano / aplicación local

1. Dependiendo de las condiciones de suciedad y la frecuencia de limpieza, diluir 1:4 a 1:10 con agua.
2. Aplicar sobre la superficie en un recipiente de lavado poco profundo o con fratacho o rociador.
3. Aflojar el material de la superficie con un pincel de cerda no metálico, reaplicando la solución continuamente.
4. Continuar con un enjuague con agua, reaplicando si es necesario.
5. Frotar hasta secar con un paño de toalla.

Limpiador de trabajo pesado / tanque de inmersión caliente / gabinete de rociado

1. Dependiendo de los requerimientos de los manuales de prácticas estándar de los fabricantes, usarlo puro o diluido 1:4 o 1:5 con agua.
2. Dejarlo impregnarse a 49° a 60° C.
3. Una concentración efectiva puede ser mantenida agregando periódicamente NuGear SC.